



Kategorija: Elektro sistem

Senzor, položaj leptira karburatora MEAT&DORIA MD83143

Šifra proizvoda: IC-D78C62

Cena: 4977.72 RSD

*u cenu je uračunat PDV

Senzor pozicije gasa odgovara: HYUNDAI ACCENT III, GETZ, SONATA V; KIA MAGENTIS, RIO II 1.1-2.0D 03.05-

Broj pinova: 3.0 kom | Smer rotacije: Desna | Šifra proizvoda: IC-D78C62

OE Šifre

83143	ARTNR_Z_TCD
550552	ERA
550552A	ERA
7513143	HOFFER
83143	MEAT&DORIA
0904040	METZGER
84.178	SIDAT
35170-26900	HYUNDAI
35170-26900	KIA

Deklaracija

Model:	Senzor, položaj leptira karburatora MEAT&DORIA MD83143 IC-D78C62
Naziv i vrsta robe:	Elektro sistem
Barkod:	MD83143
Prava potrošača:	Zagarantovana sva prava potrošača po osnovu zakona o zaštiti potrošača.

Dimenzije i jedinice mere

Odšampaj uplatnicu

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ			
уплатилац	шифра плаћања	валута	износ
	189	RSD	= 4.977,72
сврха плаћања	рачун примаоца		
Narudžbina IC-D78C62-ovlasceni	160-6000001230117-63		
прималац	модел	позив на број (одобрење)	
Ovlašćeni Servis doo Bulevar JNA 172, 11010, Beograd		IC-D78C62-ovlasceni	
			
		NBS IPS QR	

ПОТПИС УПЛАТНОЦА			

МЕСТО И ДАТУМ ПРИЈЕМА		ДАТУМ ВАЛУТЕ	

или

Skeniraj QR code i plati putem mBanking aplikacije na mobilnom telefonu

Ovlašćeni Servis doo

Bulevar JNA 172, 11010, Beograd

☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>



NBS IPS QR