

**Kategorija:** Elektro sistem

Davač impulsa, radilica AUTLOG AS5339

Šifra proizvoda: IC-G0TBS5

Cena: 3846.24 RSD

*u cenu je uračunat PDV

Crankshaft position sensor fits: HYUNDAI I10 II 1.0 08.13-

Broj pinova: 3.0 kom | Šifra proizvoda: IC-G0TBS5

OE Šifre

60576	BREMI
0902429	METZGER
39180-04050	HYUNDAI
3918004050	KIA

Deklaracija

Model:	Davač impulsa, radilica AUTLOG AS5339 IC-G0TBS5
Naziv i vrsta robe:	Elektro sistem
Barkod:	AS5339
Prava potrošača:	Zagarantovana sva prava potrošača po osnovu zakona o zaštiti potrošača.

Ovlašćeni Servis doo

Gavrila Popovića 11, 11050, Beograd

☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>

Dimenzije i jedinice mere

Odštampaj uplatnicu

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ			
уплатилац	шифра плаћања	валута	износ
<input type="text"/>	<input type="text" value="189"/>	<input type="text" value="RSD"/>	<input type="text" value="= 3.846,24"/>
сврха плаћања	рачун примаоца		
<input type="text" value="Narudžbina IC-G0TBS5-ovlasceni"/>	<input type="text" value="160-6000001230117-63"/>		
прималац	модел	позив на број (одобрење)	
<input type="text" value="Ovlašćeni Servis doo
Gavrila Popovića 11, 11050, Beograd"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="IC-G0TBS5-ovlasceni"/>	
<hr/> потпис уплатиоца			
	NBS IPS QR		
<hr/> место и датум пријема	<hr/> датум валуте		

или

Skeniraj QR code i plati putem mBanking aplikacije na mobilnom telefonu

Ovlašćeni Servis doo

Gavrila Popovića 11, 11050, Beograd

☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>



NBS IPS QR