

**Kategorija:** Elektro sistem

Komplet za popravku, ABS senzor DELPHI SS20821

Šifra proizvoda: IC-G0VI5U

Cena: 3965.52 RSD

*u cenu je uračunat PDV

ABS sensor front L fits: TOYOTA YARIS 1.0-1.8 12.10-

Mjesto ugradnje: Levo ·Napred | Mesto ugradnje: Napred | Strana ugradnje: Leva | Dužina creva:
1165.0 mm | Broj pinova: 2.0 kom | Šifra proizvoda: IC-G0VI5U**OE Šifre**

6PU 012 679-791	HELLA
8290624	HOFFER
84.1125	SIDAT
89543 0D 050	TOYOTA

Deklaracija

Model:	Komplet za popravku, ABS senzor DELPHI SS20821 IC-G0VI5U
Naziv i vrsta robe:	Elektro sistem
Barkod:	SS20821
Prava potrošača:	Zagarantovana sva prava potrošača po osnovu zakona o zaštiti potrošača.

Ovlašćeni Servis doo

Gavrila Popovića 11, 11050, Beograd

☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>

Dimenzije i jedinice mere

Odšampaj uplatnicu

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ			
уплатилац	шифра плаћања	валута	износ
<input type="text"/>	<input type="text" value="189"/>	<input type="text" value="RSD"/>	<input type="text" value="= 3.965,52"/>
сврха плаћања	рачун примаоца		
<input type="text" value="Narudžbina IC-G0VI5U-ovlasceni"/>	<input type="text" value="160-6000001230117-63"/>		
прималац	модел	позив на број (одобрење)	
<input type="text" value="Ovlašćeni Servis doo
Gavrila Popovića 11, 11050, Beograd"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="IC-G0VI5U-ovlasceni"/>	
<hr/>			
потпис уплатиоца	NBS IPS QR		
<hr/>	<hr/>		
место и датум пријема	датум валуте		

или

Skeniraj QR code i plati putem mBanking aplikacije na mobilnom telefonu

Ovlašćeni Servis doo

Gavrila Popovića 11, 11050, Beograd

☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>



NBS IPS QR