



Kategorija: Elektro sistem

Davač impulsa, radilica KOREA KB0542OEM

Šifra proizvoda: IC-D10103

Cena: 3341.66 RSD

*u cenu je uračunat PDV

Senzor radilice odgovara: HYUNDAI ACCENT II, COUPE II, ELANTRA III, ELANTRA IV, GETZ, I30, MATRIX, SANTA FÉ I, SONATA IV, SONATA V, TIBURON, TRAJET, TUCSON; KIA CARENS II, CEED 1.5D-2.7 06.98-

Broj pinova: 3.0 kom | Šifra proizvoda: IC-D10103

OE Šifre

550.355	ERA
550355B	ERA
550355HQ	ERA
39180 23500	HYUNDAI
39180 23910	HYUNDAI


Deklaracija

Model:	Davač impulsa, radilica KOREA KB0542OEM IC-D10103
Naziv i vrsta robe:	Elektro sistem
Barkod:	KB0542OEM

Prava potrošača: Zagarantovana sva prava potrošača po osnovu zakona o zaštiti potrošača.

Dimenzije i jedinice mere

Odšampaj uplatnicu

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ			
уплатилац	шифра плаћања	валута	износ
<input type="text"/>	<input type="text" value="189"/>	<input type="text" value="RSD"/>	<input type="text" value="= 3.341,66"/>
сврха плаћања	рачун примаоца		
<input type="text" value="Narudžbina IC-D10103-ovlasceni"/>	<input type="text" value="160-6000001230117-63"/>		
прималац	модел	позив на број (одобрење)	
<input type="text" value="Ovlašćeni Servis doo
Bulevar JNA 172, 11010, Beograd"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="IC-D10103-ovlasceni"/>	
<hr/>	 NBS IPS QR		
ПОТПИС УПЛАТНОЦА			
<hr/>	место и датум пријема	датум валуте	

или

Skeniraj QR code i plati putem mBanking aplikacije na mobilnom telefonu

Ovlašćeni Servis doo

Bulevar JNA 172, 11010, Beograd

☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>



NBS IPS QR