



Kategorija: Auto Klime

Kompresor, klima- uređaj DENSO DCP50126

Šifra proizvoda: IC-D77670

Cena: 82497.88 RSD

*u cenu je uračunat PDV

Kompresor klime TSB10C, promjer remenice 105mm, 12V odgovara: TOYOTA IQ 1.33/1.4D 01.09-12.15

Ograničenje proizvođača: DENSO ; ·TOYOTA | Tip kompresora: TSB10C | Vrsta rashladne tečnosti: R134a | Vrsta ulja: PAG 46 | Kapacitet: 100 ml | Broj kanala: 4.0 kom | Broj rebara: 4.0 kom | Vrsta konekcije: Bolted to the rear housing | Prečnik remenice: 105.0 mm | Napon: 12.0 V | Šifra proizvoda: IC-D77670

OE Šifre

247300-6890	DENSO
447160-1950	DENSO
447160-3270	DENSO
447260-3360	DENSO
447260-3960	DENSO
88310-74031	TOYOTA
88310-74032	TOYOTA
88320-74030	TOYOTA
88410-74020	TOYOTA

Deklaracija

Model:	Kompresor, klima-uređaj DENSO DCP50126 IC-D77670
Naziv i vrsta robe:	Auto Klime
Barkod:	DCP50126
Prava potrošača:	Zagarantovana sva prava potrošača po osnovu zakona o zaštiti potrošača.

Dimenzije i jedinice mere

Odšampaj uplatnicu

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ			
уплатилац	шифра плаћања	валута	износ
	189	RSD	= 82.497,88
сврха плаћања	рачун примаоца		
Narudžbina IC-D77670-ovlasceni	160-6000001230117-63		
прималац	модел	позив на број (одобрење)	
Ovlašćeni Servis doo Bulevar JNA 172, 11010, Beograd		IC-D77670-ovlasceni	
потпис уплатиоца		 NBS IPS QR	
место и датум пријема		датум валуте	

или

Skeniraj QR code i plati putem mBanking aplikacije na mobilnom telefonu

Ovlašćeni Servis doo

Bulevar JNA 172, 11010, Beograd

☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>



NBS IPS QR