



Kategorija: Elektro sistem

Senzor, broj obrtaja točka ABE CCZ1041ABE

Šifra proizvoda: IC-DCA02B

Cena: 2898.88 RSD

*u cenu je uračunat PDV

ABS senzor, mjesto ugradnje: straga, strana ugradnje: desno/lijevo LAND ROVER FREELANDER I 1.8/2.0D/2.5 02.98-10.06

Mjesto ugradnje: Nazad ·Levo ·Desno | Mesto ugradnje: Straga | Strana ugradnje: Desna /Leva | Tip: Ravno | Šifra proizvoda: IC-DCA02B

OE Šifre

SSW 000020	LAND ROVER
------------	------------

Deklaracija

Model:	Senzor, broj obrtaja točka ABE CCZ1041ABE IC-DCA02B
Naziv i vrsta robe:	Elektro sistem
Barkod:	CCZ1041ABE
Prava potrošača:	Zagarantovana sva prava potrošača po osnovu zakona o zaštiti potrošača.

Dimenzije i jedinice mere

Odšampaj uplatnicu

Ovlašćeni Servis doo

Bulevar JNA 172, 11010, Beograd

☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ			
уплатилац	шифра плаћања	валута	износ
	189	RSD	= 2.898,88
сврха плаћања	рачун примаоца		
Narudžbina IC-DCA02B-ovlasceni	160-6000001230117-63		
прималац	модел	позив на број (одобрење)	
Ovlašćeni Servis doo
Bulevar JNA 172, 11010, Beograd		IC-DCA02B-ovlasceni	
			
потпис уплатиоца		NBS IPS QR	
место и датум пријема		датум валуте	

или

Skeniraj QR code i plati putem mBanking aplikacije na mobilnom telefonu



NBS IPS QR