



Kategorija: Elektro sistem

Senzor, broj obrtaja točka ABE CCZ1042ABE

Šifra proizvoda: IC-DCA02C

Cena: 2716.54 RSD

*u cenu je uračunat PDV

ABS senzor, mjesto ugradnje: sprijeda, strana ugradnje: desno/lijevo LAND ROVER FREELANDER I 1.8/2.0D/2.5 02.98-10.06

Mjesto ugradnje: Desno ·Napred ·Levo | Mesto ugradnje: Napred | Strana ugradnje: Desna /Leva |
Šifra proizvoda: IC-DCA02C

OE Šifre

SSW 100030	LAND ROVER
------------	------------

Deklaracija

Model:	Senzor, broj obrtaja točka ABE CCZ1042ABE IC-DCA02C
Naziv i vrsta robe:	Elektro sistem
Barkod:	CCZ1042ABE
Prava potrošača:	Zagarantovana sva prava potrošača po osnovu zakona o zaštiti potrošača.

Dimenzije i jedinice mere

Odšampaj uplatnicu

Ovlašćeni Servis doo

Bulevar JNA 172, 11010, Beograd

☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ			
уплатилац	шифра плаћања	валута	износ
	189	RSD	= 2.716,54
сврха плаћања	рачун примаоца		
Narudžbina IC-DCA02C-ovlasceni	160-6000001230117-63		
прималац	модел	позив на број (одобрење)	
Ovlašćeni Servis doo
Bulevar JNA 172, 11010, Beograd		IC-DCA02C-ovlasceni	
			
потпис уплатиоца		NBS IPS QR	
место и датум пријема		датум валуте	

ili

Skeniraj QR code i plati putem mBanking aplikacije na mobilnom telefonu



NBS IPS QR