



Kategorija: Elektro sistem

Senzor, broj obrtaja točka ABE CCZ1152ABE

Šifra proizvoda: IC-DCA09A

Cena: 2418.83 RSD

*u cenu je uračunat PDV

ABS senzor, mjesto ugradnje: sprijeda, strana ugradnje: desno HYUNDAI COUPE II, TIBURON 1.6/2.0/2.7 01.01-08.09

Mjesto ugradnje: Desno ·Napred | Mesto ugradnje: Napred | Strana ugradnje: Desna | Šifra proizvoda: IC-DCA09A

OE Šifre

95670-2C100	HYUNDAI
-------------	---------

Deklaracija

Model:	Senzor, broj obrtaja točka ABE CCZ1152ABE IC-DCA09A
Naziv i vrsta robe:	Elektro sistem
Barkod:	CCZ1152ABE
Prava potrošača:	Zagarantovana sva prava potrošača po osnovu zakona o zaštiti potrošača.

Dimenzije i jedinice mere

Odšampaj uplatnicu

Ovlašćeni Servis doo

Bulevar JNA 172, 11010, Beograd

☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ			
уплатилац	шифра плаћања	валута	износ
	189	RSD	= 2.418,83
сврха плаћања	рачун примаоца		
Narudžbina IC-DCA09A-ovlasceni	160-6000001230117-63		
прималац	модел	позив на број (одобрење)	
Ovlašćeni Servis doo Bulevar JNA 172, 11010, Beograd		IC-DCA09A-ovlasceni	
_____			
потпис уплатиоца		NBS IPS QR	
_____		_____	
место и датум пријема		датум валуте	

или

Skeniraj QR code i plati putem mBanking aplikacije na mobilnom telefonu



NBS IPS QR