




*u cenu je uračunat PDV

Kompresor klime 5SER09C, promjer remenice 115mm, 12V odgovara: TOYOTA YARIS 1.0/1.3 04.99-09.05

Ograničenje proizvođača: DENSO | Tip kompresora: 5SER09C | Vrsta rashladne tečnosti: R134a | Vrsta ulja: PAG 46 | Broj kanala: 6.0 kom | Prečnik remenice: 115.0 mm | Napon: 12.0 V | Šifra proizvoda: IC-DED9D1

OE Šifre

ACI 5300K479	ACI
850747N	AKS DASIS
851891N	AKS DASIS
852977N	AKS DASIS
89554	ARTNR_Z_TCD
8FK 351 125-241	BEHR HELLA SERVICE
8FK 351 125-741	BEHR HELLA SERVICE
TSP0155343	DELPHI
DCP5-0009	DENSO
DCP50001	DENSO

700.510.165	DRI-EXCHANGE
51-0165	ELSTOCK
240363	HC-PARTS
ACP264	LUCAS
ACP 74 000P	MAHLE
ACP 74 000S	MAHLE
32614	NRF
8629828	TEAMEC
5300K479	VAN WEZEL
88310-0D010	TOYOTA
88310-0D020	TOYOTA
88310-0D070	TOYOTA
88310-0D071	TOYOTA
88310-0D140	TOYOTA
88310-0D141	TOYOTA
88310-0D160	TOYOTA
88899-0D081	TOYOTA

Deklaracija

Model:	Kompresor, klima-uređaj NISSENS NIS 89554 IC-DED9D1
Naziv i vrsta robe:	Auto Klime
Barkod:	NIS 89554
Prava potrošača:	Zagarantovana sva prava potrošača po osnovu zakona o zaštiti potrošača.

Dimenzije i jedinice mere

Odšampaj uplatnicu

			НАЛОГ ЗА УПЛАТУ	
уплатилац	шифра плаћања	валута	износ	
	189	RSD	= 56.674,28	
сврха плаћања	рачун примаоца			
Narudžbina IC-DED9D1-ovlasceni	160-6000001230117-63			
прималац	модел	позив на број (одобрење)		
Ovlašćeni Servis doo Bulevar JNA 172, 11010, Beograd		IC-DED9D1-ovlasceni		
потпис уплатиоца				
		NBS IPS QR		
_____		_____		
место и датум пријема		датум валуте		

или

Skeniraj QR code i plati putem mBanking aplikacije na mobilnom telefonu

Ovlašćeni Servis doo

Bulevar JNA 172, 11010, Beograd

☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>



NBS IPS QR