



Kategorija: Elektro sistem

Senzor, položaj bregastog vratila DELPHI SS11353

Šifra proizvoda: IC-G08K92

Cena: 2600.64 RSD

*u cenu je uračunat PDV

Camshaft position sensor fits: HYUNDAI COUPE II, ELANTRA III, ELANTRA IV, ELANTRA V, I30, I40 I, I40 I CW, IX35, SONATA VI, TIBURON, TUCSON; KIA CARENS II, CARENS IV, CEED 1.8-2.0LPG 08.01-

Šifra proizvoda: IC-G08K92

OE Šifre


39350 23700	HYUNDAI
39350 23910	HYUNDAI
39350 23700	KIA
39350 23910	KIA

Deklaracija

Model:	Senzor, položaj bregastog vratila DELPHI SS11353 IC-G08K92
Naziv i vrsta robe:	Elektro sistem
Barkod:	SS11353
Prava potrošača:	Zagarantovana sva prava potrošača po osnovu zakona o zaštiti potrošača.

Dimenzije i jedinice mere

Odštampaj uplatnicu

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ			
уплатилац	шифра плаћања	валута	износ
<input type="text"/>	<input type="text" value="189"/>	<input type="text" value="RSD"/>	<input type="text" value="= 2.600,64"/>
сврха плаћања	рачун примаоца		
<input type="text" value="Narudžbina IC-G08K92-ovlasceni"/>	<input type="text" value="160-6000001230117-63"/>		
прималац	модел	позив на број (одобрење)	
<input type="text" value="Ovlašćeni Servis doo
Bulevar JNA 172, 11010, Beograd"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="IC-G08K92-ovlasceni"/>	
<hr/>	 NBS IPS QR		
потпис уплатиоца			
<hr/>	место и датум пријема	датум валуте	

или

Skeniraj QR code i plati putem mBanking aplikacije na mobilnom telefonu

Ovlašćeni Servis doo

Bulevar JNA 172, 11010, Beograd

☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>



NBS IPS QR