



Kategorija: Elektro sistem

Senzor, broj obrtaja točka FEBI FE109719

Šifra proizvoda: IC-G0DP15

Cena: 2076.7 RSD

*u cenu je uračunat PDV

ABS sensor rear L fits: TOYOTA HIACE IV, HILUX VI, HILUX VII, TUNDRA 2.0-4.7 08.89-09.15

Mjesto ugradnje: Nazad ·Levo | Mesto ugradnje: Straga | Strana ugradnje: Leva | Broj pinova: 2.0
kom | Šifra proizvoda: IC-G0DP15

OE Šifre

31190	A.B.S.
CCZ1138ABE	ABE
109 719	ARTNR_Z_TCD
151-02-2021	ASHIKA
058737B	BENDIX
ADBP710006	BLUE PRINT
51171	BREMI
560661A	ERA
J5922014	HERTH+BUSS JAKOPARTS
82901158	HOFFER
ABS-2021	JAPANPARTS

1512021	JAPKO
BAS-9061	KAVO PARTS
8180 13372	KAWE
901158	MEAT&DORIA
09001134	METZGER
N5002036	NIPPARTS
T568A19	NPS
HCA-TY-100	NTY
06-S741	OPTIMAL
410.626	PEX
84.1703	SIDAT
33 10 5913	SWAG
8180 13372	TRISCAN
V70-72-0210	VEMO
89546-0K010	TOYOTA
89546-35020	TOYOTA

Deklaracija

Model:	Senzor, broj obrtaja točka FEBI FE109719 IC-G0DP15
Naziv i vrsta robe:	Elektro sistem
Barkod:	FE109719
Prava potrošača:	Zagarantovana sva prava potrošača po osnovu zakona o zaštiti potrošača.

Dimenzije i jedinice mere

Odšampaj uplatnicu

			НАЛОГ ЗА УПЛАТУ	
уплатилац	шифра плаћања	валута	износ	
	189	RSD	= 2.076,70	
сврха плаћања	рачун примаоца			
Narudžbina IC-G0DP15-ovlasceni	160-6000001230117-63			
прималац	модел	позив на број (одобрење)		
Ovlašćeni Servis doo Bulevar JNA 172, 11010, Beograd		IC-G0DP15-ovlasceni		
_____				
потпис уплатиоца		NBS IPS QR		
_____		_____		
место и датум пријема		датум валуте		

или

Skeniraj QR code i plati putem mBanking aplikacije na mobilnom telefonu

Ovlašćeni Servis doo

Bulevar JNA 172, 11010, Beograd

☎ 069/3467-928

Online prodavnica

<https://ovlasceniservis.com/>



NBS IPS QR